

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 50PM

Артикул: 3071550

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Мощность	1.7 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	11.7 кг
Максимальные обороты	510 об/мин
Макс. диаметр сверления	50 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **126 890 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1.7 кВт
Напряжение	230 В
Мах о корончатого сверла	50 мм
Мах о спирального сверла	13 мм
Стандартный держатель	Weldon 19
Глубина сверления	50 мм

Нарезание резьбы до	нет
Размер магнита	186x40 2 шт. мм
Усилие магнитного крепления	6500 Н
Тип привода	Электрический
Рабочий ход	230 мм
Частота вращения под нагрузкой	20-280/510 об/мин
Встроенная система охлаждения	есть
Шпиндель	Фиксированный
Шаг	Нм Н·м
Вес	11.7 кг
Вес (брутто)	18.2 кг
Габариты (Д*Ш*В)	340x250x430 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	340x250x430 мм

Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 50PM - с постоянным магнитом и впечатляющей производительностью.

Особенности:

- Постоянный магнит: не зависит от наличия питающего тока, на 100% безопасен
- Магнитное основание с большой удерживающей силой позволяет сверлить на вертикальных поверхностях и над головой
- Стабильная направляющая для сверления благодаря длинному и низко посаженному держателю гильзы
- Идеален для строительных площадок: заземление с двойной изоляцией
- Плавный пуск двигателя продлевает срок службы
- Безопасное расположение выключателей
- Встроенная система автоматической смазки: СОЖ подается непосредственно в зону резания.
- Высококачественный дизайн
- Встроенная функция самосмазывания для увеличения срока службы коробки передач
- Внешний бачок СОЖ простой подачи СОЖ в зону резания
- Переход от сверления корончатым сверлом к сверлению спиральным сверлом за несколько простых шагов
- Ручка для удобного подъема и переноски станка.

Стандартная комплектация:

- Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 50PM
- Ящик для транспортировки
- Бачок СОЖ
- Предохранительная цепь
- Инструмент для обслуживания станка
- Инструкция



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.04.2026 10:09 · KRATONSHOP.RU