

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании Evolution ME 3000 с авто подачей

Артикул: ME3000Auto



Характеристики

Мощность	1.2 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	17.6 кг
Максимальные обороты	550 об/мин
Макс. диаметр сверления	30 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Да
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **117 548 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон сверления спиральным сверлом 1-13 мм

Диапазон сверления корончатым сверлом 12-30 мм

Мощность двигателя 1200 Вт

Напряжение питания 220 В

Ход подачи сверла 80 мм

Частота вращения без нагрузки I 550 об/мин

Стыковочный стандарт инструмента	Weldon 19
Прижимная сила магнита	15000 Н
Масса без оснастки	17,6 кг
Габариты	383 x 195 x 305

Автоматический магнитный сверлильный станок ME3000Авто - обладает функцией полуавтоматического цикла сверления - с полностью контролируемой подачей корончатого сверла. При просверливании отверстия станок автоматически отключается. Отключение происходит также и при возникновении аварийных ситуаций: заклинивании или выходе из строя сверла, прекращении подачи или плохом качестве СОЖ, применении некачественных или затупленных корончатых сверл. Это промышленное оборудование для серийного сверления большого количества болтовых отверстий в стальных листах и балках. Существенно повышает производительность и качество работы. Экономит корончатые сверла за счет стабильных режимов – станок не торопится и не устает. Достаточно мощный двигатель и прижимная сила магнита, возможность сверлить сквозные отверстия до 30 мм в диаметре ставят этот станок в разряд машин индустриального применения.

Особенности:

- Автоматическая подача сверла облегчает работу оператора при больших объемах работ
- Мощный тайваньский электродвигатель.
- Защита от перегрузок, возникающих при износе корончатых сверл, применении некачественных СОЖ или работе без СОЖ
- Автоматическая остановка после прохождения металла насквозь или при достижении нижнего предела хода сверла.

Дополнительные возможности:

- Установка адаптера для спиральных сверл до 13 мм

Стандартная Комплектация: магнитный сверлильный станок; держатель корончатых сверл с хвостовиком Weldon 19; бачок для СОЖ с трубкой; защитный кожух с комплектом крепежа; шестигранный ключ 2,5 мм; рожковый ключ 8 мм; 3 рукоятки; страховочная цепь; пластиковый чемодан.



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 29.04.2026 14:43 · KRATONSHOP.RU